

# AUTOTORINO S.p.A.

## Sede Legale

Via Ansperto, 7 - 20123 Milano (MI)

## Sede Amministrativa

Via Stazione, 4 - 20013 Cosio V. (SO)

Banca: Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Morbegno (SO)

IBAN: IT15D0569652230000002549X13 BIC/SWIFT: POSOIT22

## Sede Commerciale

Viale Italia, 19/21/25 - 20094 Corsico (MI)

T +39 02 44073411 - F +39 02 44073460

## Sede Assistenza e Ricambi

Via F. Gioia, 52 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

T +39 02 45725311 - F +39 02 45725360

Cod. Fiscale e P.IVA 10024610155 C.C.I.A.A. Milano

REA MI-1336962 Cap. Soc. € 11.427.000,00 int. vers.

www.autotorino.it



**GORRIERI EMILIA**

**VIA GALILEI 20**

**20080 CISLIANO (MI)**

**C.FIS. GRRMLE49T61F205R**

NATURA DOCUMENTO

**FATTURA OFFICINA**

NR. SERVICE TOSHIKO: TCU-21-038179

NUM. TELAO <b>VNKKBA3204068255</b>		DATA INIZIO <b>02/09/2021</b>		NUM. DOCUMENTO <b>OFF5443/TRE</b>	
KM. PERCORSO <b>2310</b>	MODELLO <b>GC048/VS</b>	DATA INIZIO <b>16/12/2020</b>	MODELLO <b>HYUNDAI YARIS 1.6H</b>	DATA INIZIO <b>01-01-12-01-765822</b>	NUM. ORDINE <b>4431</b>
PAGAMENTO <b>INCASSO POS - CARTE DI CREDITO</b>			BANCA DELLA CONCESSIONARIA ABI CAB C/C		
AUTOVETTURA - RICAMBI O PRESTAZIONE		DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO
NCL		RIFERIMENTO ORDINE DI LAVORO N. 4431			
1		IL CLIENTE LAMENTA CHE: BATTERIA SI SCARICA FACILMENTE		1,00	
MDO		DIAGNOSI EFFETUATA SI RICONTRA MODULO GPS ASSICURAZIONE CON MOLTO ASSORBIMENTO DI CORRENTE CHE SCARICA LA BATTERIA AUSILIARIA	UL	.50	55,00
22		IVA 22%			
IVA %	IMPORTO	IMPORTO	TOTALE IMPORTO	TOTALE IVA	TOTALE IMPORTO
22	27,50	6,05	27,50	6,05	33,55
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	RIF. ORDINE CLIENTE	
N. COLLI		INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	PRIMA DEL DESTINATARIO		
DITTA - RESIDENZA O DOMICILIO (COMUNE - VIA - NR.)		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE E' PREVISTO		MANODOPERA	MATERIALE	ONERI VARI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
		27,50	0,00	0,00	FIRMA CASSIERE

LA FORNITURA DELLA MERCE VIENE ESEGUITA A TERMINI DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO IN ATTO TRA IL MITTENTE ED IL DESTINATARIO  
IMPORTANTE - PER IL RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI IN RAGIONE DEI GIORNI DI EFFETTIVO RITARDO, AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO MAGGIORATO DI 3 PUNTI.

Mod. tovnicfscA4emf

*Servizio Clienti: Automotiva & Volkswagen, com  
il controllo*

## Macocar SNC

---

**Da:** Macocar SNC <macocar@alice.it>  
**Inviato:** lunedì 27 settembre 2021 16:08  
**A:** 'Assistenza.Installazioni.telematics@vodafone.com'  
**Oggetto:** I: yaris GC048VB

**Da:** Macocar SNC [mailto:macocar@alice.it]  
**Inviato:** lunedì 27 settembre 2021 15:10  
**A:** 'Assistenza.Installazioni.telematics@vodafone.com' <Assistenza.Installazioni.telematics@vodafone.com>  
**Oggetto:** yaris GC048VB

Buongiorno

Riportiamo le prove da noi fatte sulla vettura in oggetto come da voi richiesto:

- Abbiamo eseguito la prova di assorbimento con la box collegata e abbiamo visto che l'assorbimento è variabile ma non supera i 15 mA.
- Abbiamo fatto anche la prova con la box scollegata ma la differenza di consumo di assorbimento variava minimamente
- La prova di ricarica dell'alternatore dava esito positivo caricando 14,3 Volts.
- Nelle ns prove ci siamo accorti che la batteria ausiliaria è bassa di carica e, a ns avviso visto che la vettura è stata immatricolata il 16/12/2020 e ha solo 2316 km, non avrà modo di ricaricarsi visto il poco utilizzo da parte del cliente.

**AUTOFFICINA**

**MA.CO.CAR.** SNC

VIA NOVARA, 68 – 20081 ABBiateGRASSO (MI)  
TEL. 02 94 21 043 - FAX 02 94 25 635  
PART. IVA 08149970157